



NAHE

Home



NAHE



NAHE SQ



AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDENLAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO. LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

REMARKS

BEFORE INSTALLING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND STORE THEM IN A SAFE PLACE. THE INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY PROFESSIONAL INSTALLATORS. INCORRECT HANDLING OF THE PARTS OR THE LIGHT FIXTURE ITSELF MAY IMPAIR THE PROPER PERFORMANCE OF THIS PRODUCT. IN THIS CASE, THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID.

PRECAUCIONES:

- Este producto es de uso interior, si el producto se encuentra dañado o su cuerpo presenta fisuras por favor, sustitúyalo por uno nuevo.
- No instale el producto a menos de 1 metro de distancia del objeto a iluminar, podría quemarse.
- No manipule el producto con las manos mojadas ni lo sumerja.
- Desconecte la corriente siempre antes de manipular el producto.
- Las tapas de cobertura y terminación para las piezas con conducción eléctrica deben montarse incondicionalmente
- La distancia mínima entre la lámpara empotrada y una placa térmica o de aislamiento ya existente no debe ser menor de 15mm.

PRECAUTIONS:

- This product is for indoor use, if the product is damaged or your body is cracked, please replace it with a new one.
- Do not install the product within 1 meter of the object to be illuminated, it may burn.
- Do not handle the product with wet hands or immerse it in water.
- Always turn off the power before handling the product.
- The cover and termination covers for electrically conductive parts must be mounted unconditionally.
- The minimum distance between the downlight and an existing thermal or insulation plate must not be less than 15mm.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Realice un agujero de forma circular en la superficie de montaje con el diámetro adecuado para cada diámetro (Ver tabla).
2. Desconecte la corriente.
3. Proceda a extraer a través del orificio los cables de alimentación.
4. Conecte los cables de alimentación con los del aparato mediante una clema. Inserte los cables L y N según corresponde y apriételos nuevamente.
5. Inserte el cuerpo del aparato dentro del agujero practicado en el parámetro. Para ello pliegue los muelles de sujeción e inserte la luminaria en la superficie.
6. Restablezca la corriente.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Drill a circular hole in the mounting surface with the appropriate diameter for each diameter (see table).
2. Turn off the power.
3. Remove the power cables through the hole.
4. Connect the power cables to the appliance using a terminal block. Insert the L and N cables accordingly and tighten them again.
5. Insert the device body into the hole in the wall. To do this, fold the retaining springs and insert the luminaire into the surface.
6. Restore power.


CONEXIONADO ALIMENTACIÓN/ POWER SUPPLY CONNECTION



CABLEADO/ WIRING



POSICIONADO/ POSITION



GRUPO PRILUX ILUMINACIÓN S.L.U.

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo (España)
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

C/ Bellvei 11-17
Polígono Can Salvatella,
08210, Barberá del Vallés
(Barcelona)
Tel.: 93 719 23 29
Fax: 93 719 25 90

DELEGACIÓN BRASIL

Prilux do Brasil
Comércio de Iluminação LTDA
CNPJ: 16.863.522/0001-57
Rua das Castanheiras
Nº 200 galpão 82,
Jardim São Pedro
CEP 13187-065 Hortolândia (SP)



www.grupoprilux.com